

ENERCON GmbH - Postfach 11 68 – D-26581 Aurich

Bucklige Welt Wind GmbH
Herrn Peter Ramharter
Aredstraße 13

2544 Leobersdorf

AUSTRIA

Kontakt:
Hausanschrift:

Kundenbetreuung
ENERCON Service Center
Dornumer Straße 20
26607 Aurich

Telefon:

+49 4941 976 - 385

Fax:

+49 4941 976 - 637

e-mail:

customer.relation@enercon.de

Aurich, 04. November 2010

**Abschlussbericht zur wiederkehrenden Überprüfung der WEA 701558
Windpark Lichtenegg (W-01735)**

Sehr geehrter Herr Ramharter,

Bezug nehmend auf unsere Stellungnahme vom 06. Mai 2010 können wir Ihnen heute mitteilen, dass alle im Anhang aufgeführten Punkte bei den Wartungen abgearbeitet wurden.

Alle nicht aufgeführten Punkte bedurften keiner Kontrolle / Nacharbeit bzw. waren nicht im Leistungsumfang des abgeschlossenen EPK-Vertrages inbegriffen.

Bei Fragen diesbezüglich stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

ENERCON Service Center

i. A.



Marco Schneider
Kundenbetreuung

ENERCON Service Center

i. A.



Sonja Geiken
Kundenbetreuung

Abschlussbericht

Windpark Lichtenegg

mit der Seriennummer
701558

Kontaktdaten:

Kontakt:	Marco Schneider
Hausanschrift:	ENERCON Service Center Dornumer Straße 20 26607 Aurich
Telefon:	+49 4941 976-739
Fax:	+49 4941 976-319
e-mail:	marco.schneider@enercon.de

Aurich, 04.11.2010

**Abschlussbericht zu WEA 701558 /
Prüfbericht Nr. 8.2-IBW/CF/BWW/Lichtenegg/E66-18.70/701558/2010 vom 27.02.2010**

D.5 PSA, Aufstieg und Arbeitsschutz

41 Der Handlauf der Wendeltreppe wurde im Zuge der Wartungen fachgerecht nachgearbeitet.

D.6 Außenbereich

44 Das Außenlicht wurde im Zuge der Wartungen kontrolliert und instand gesetzt.

D.7 Fundament und Turm

47 Der Korrosionsschutz am Turm außen im Turmfußbereich ca. 1,5m über dem Boden wurde im Rahmen der Wartungen fachgerecht instand gesetzt.

D.10 Rotorsystem

74 Im Rahmen der Wartungen wurde die betroffene Spinnerleuchte repariert bzw. erneuert.